

Приложение №1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ №18

Нечитайло С.Ю.

27.08.2024г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
МБДОУ №18 «Белочка»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2 Адрес объекта: 347630, Россия, Ростовская область, г.Сальск, ул.Новостройка, 131А
- 1.3 Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 1964, 9кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1981, год последнего капитального ремонта 2013г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального нет

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольных образовательных услуг

**3. Состояние доступности объекта для детей с ОВЗ, инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) №1, №2, №9  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 8 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«А»
5.	с нарушениями слуха	«ВНД»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию(участок)	ДП-В		
2.	Вход (входы) в здание	ДУ		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (вт.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью/избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** доступно условно для отдельных категорий инвалидов(слух, зрение, умственное развитие, опорно-двигательного аппарата)

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение

2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4.2. Период проведения работ 2020-2025год

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию безбарьерной среды на 2020-2025г. (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (доступность полностью всем)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ нет

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

нет \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

нет \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступност

<https://18ds-belochka.tvoyasadik.ru/> (наименование сайта, портала)

Члены комиссии:

Медсестра \_\_\_\_\_

И.С. Андреева

Ст.воспитатель \_\_\_\_\_

Э.В. Гуренко

Зав.хозяйством \_\_\_\_\_

А.О. Сухих

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236617

Владелец Нечитайло Светлана Юрьевна

Действителен с 15.08.2024 по 15.08.2025